

# Alerta De Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación

---

ALERTA 14 – 27

## OBJETO CAIDO: MARTILLO ES LANZADO DESDE UN CANASTO DE TRABAJO CON UN PUNTAPIÉ

### QUÉ SUCEDIÓ:

Un empleado realizaba tareas en el interior de un canasto de trabajo dentro de la subestructura, en preparación para desmontar el anular. Había utilizado un martillo de taller de 5 libras (2.3 kg) varios minutos antes del incidente con el fin de aflojar las líneas hidráulicas del anular. Luego de completar la tarea, dejó caer el en el fondo del canasto de trabajo. Mientras se movía dentro del canasto para preparar el manejador del Preventor de Reventones (el aparejo de cadenas), dio un puntapié, de forma accidental, al martillo de 5 libras (2.3 kg), lanzándolo fuera del canasto. Fue lanzado aproximadamente 10 pies (3 metros) hacia abajo y hacia el lado del Perforador de la subestructura, donde golpeó a otro empleado en el casco. El impacto del martillo creó un punto de pinzamiento entre el caso y los anteojos de seguridad, causándole un pequeño corte debajo de la ceja izquierda.

### QUÉ LO CAUSÓ:

- El martillo no se ató o aseguró luego de su uso.
- Los empleados se hallaban parados en la “línea de fuego” observando al otro empleado completar su trabajo dentro del canasto.
- El empleado que operaba el canasto no llamó a que se “detuviera la tarea” para mover a los demás empleados fuera del “área de peligro”.
- Malos procedimientos para mantener el orden dentro del canasto (en efecto, el martillo y otros elementos no se guardaron ni se aseguraron correctamente).

### ACCIÓN CORRECTIVA: Para evitar este tipo de incidentes, esta compañía hizo lo siguiente:

- Se recordó a todos los empleados la importancia de atar y/o asegurar las herramientas cuando se trabaja en altura, aún trabajando dentro de un canasto de trabajo.
- Se instruyó al personal la necesidad de comentar el tema de “línea de fuego” para cualquier trabajo, especialmente cuando existe el potencial para objetos caídos o “lanzados”.
- Se instruyó al personal la necesidad de aplicar la “Autoridad para Detener el Trabajo” (obligación) y se les recordó que esta Autoridad incluye detener y pedirle a otras personas (personal u observadores casuales) que se alejen del “área de peligro”.
- El JSA / Plan de Trabajo para operar en un canasto de trabajo debe ser repasado / revisado para incluir la importancia de mantener el orden y la limpieza dentro del canasto de levantamiento.

---

**Las Acciones Correctivas indicadas en este Alerta son las acciones de una compañía para resolver el incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de HS & E del IADC.**